#### 昭和60一 111149 公開実用

# BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭60-111149

@Int\_Cl.4

體別記号

庁内整理番号

個公開 昭和60年(1985)7月27日

H 04 B 1/44 H 03 K 17/76

7251--5K 7105--5 J

審查請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

アンテナ切り換え回路

砂里 頭 昭58-201469

御田 顧 昭58(1983)12月28日

滗 砂考 案 者 髙

僧

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

砂考 案 者 土 俊 眀

東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内

智 砂考 案 者 横 矢

東京都品川区北品川6丁目7番35号 東京都品川区北品川6丁目7番35号

ソニー株式会社内 ソニー株式会社内

砂考 案 者 原 裕二 ①出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6 J 目7番35号

砂代 理 人 **弁選士 伊藤** 貞 外1名

量

明 和 勸

考案の名称 アンテナ切り換え固路 実用新案登録請求の範囲

送信国路の出力端とアンテナとの間に、スイッチング用のダイオードとスプリアス除去川のテナと 受抗され、上記アンで直列接続され、上記の人力端との別波長回路の出力端に、の別波長回路の出力はは、この別波長回路の出力はは、シャングに大いた。 上記アンテナから上記ローパスフィルタを 機能したときのインピーダンスを十分に大き 個を見たとうに値が選定されたリアクタンス素子が接続されたアンテナ切り換え回路。

考案の詳細な説明

庞業上の利川分野

この考案は、単信方式の送受信機のアンテナ切り換え回路に関する。

背景技術とその問題点

パーソナル無額の送受信機のアンテナ切り換え

532

- A

### 公開実用 昭和60- 111149

回路は、例えば第1図に示すように構成されている。

すなわち、第1関において、(1)はマイクロホン、(2)はマイクアンプから送信田力段のタンク国路までを有する送信国路、(3)は送受信アンテナを示し、送信回路(2)の出力端とアンテナ(3)との間に、スイッチング用のダイオード (11) とローパスフィルタ (12) とが直列接続される。

また、(1)はアンテナ同個国路からスピーカアンプまでを有する受信国路、(5)はスピーカを示し、グイオード (11) 及びフィルタ (12) の接続はと、受信国路(4)の人力端との間に、マイクロストリップライン (14) とコイル (15) とが直列接続される。なお、コイル (15) が接続される。なお、 3 付回路(2)の出力インピーダンス、受信回路(4)のよい、 4 付して、 50以 と 50以 と

3

さらに、送受切り換え端子(9)と、送信国路(2)及びダイオード (11) の接続点との間にチョークコイル (19) が接続される。

そして、送信時には、端子側に"1"のレベルの送受切り換え電圧 Bc が供給される。従って、この電圧 Bc によりダイオード (11) がオンとなるので、送信阻路(2)からの送信信号は、ダイオード (11) →フィルタ (12) のラインを通じてアンテナ(3)に供給され、送信される。

そして、このとき、電圧Bcによりダイオード (16) がオンとなるので、これによりストリップライン (14) の出力端 (関における左端) はショートされたことになり、従って、ストリップライン (14) の人力端 (図における右端) からストリップライン (14) を見たインピーダンス 2 14 は無限大となるので、送僧信号が受信回路 (4) に供給されることはない。

また、このとき、ダイオード (11) により高調 彼スプリアスが発生するが、これはフィルタ (12) により除去されて、アンテナ(3)には供給されない。

## 公開実用 昭和60- 111149

一方、受信時には、調子(9)の簡圧 Eco は \* 0 \* のレベルとされる。従って、ダイオード (16)」 (17) がオフとなるので、アンテナ(3)からの受信信号は、フィルタ (12) →ストリップライン (14) →コイル (15) のラインを通じて受信回路(4)に供給され、受信が行われる。

そして、このとき、ダイオード (11) もオフなので、アンテナ (3) からの受信信号が送信団路 (2) に供給されることがない。また、ダイオード (16) 、 (17) がオフのとき、1 呼程度の容量を示すが、この容量とコイル (15) とが エ型マッチング回路を提成するので、ダイオード (16) 、 (17) の容量は問題にならない。

こうして、第1図の回路においては、送信時と 受信時とでアンテナ(3)の切り換えが行われる。

ところが、このアンチナ切り換え回路においては、受信時、その受信信号の信号ラインにローバスフィルタ (12) が入り、これにより受信信号に0.5dB程度のロスを生じるので、受信感度が低ドしてしまう。



### 考案の目的

この考案は、このような問題点を解決しようと するものである。

#### 考案の概要

このため、この考案においては、切り換え回路 を例えば第2図に示すように構成する。

### 実施例

すなわち、第2図において、マイクロストリップライン (14) の入力値は、アンテナ(3)に接続されると共に、ダイオード (11) の両端と接地との間に、リアクタンス報子 (21) 、 (22) が接続される。この例においては、フィルタ (12) が第3 図に示すような5 段のしてフィルタにより構成されているので、素子 (21) 。 (22) はコンデンサとされた場合である。

このような構成によれば、送信時には、Ec \*\*
\*1 \*\*であり、この性圧Ec によりダイオード
(11) がオンとなるので、送信世路四からの送信 信号は、ダイオード (11) →フィルタ (12) のラ インを通じてアンテナ(3)に供給され、送信される。

## 公開実用 昭和60- 111149



そして、このとき、健圧Bcによりダイオード (18) がオンとなるので、ストリップライン (14) の人力インピーダンスは無限大となり、従って、送信信号が受信団路(4)に供給されることがない。

また、このとき、ダイオード (11) で発生する 面腸スプリアスはフィルタ (12) により除去され るので、アンテナ(3)に供給されることがない。

さらに、コンデンサ (21) が接続されていても、 ダイオード (11) がオンしたときのリード線の持 つ誘導性リアクタンス及びコンデンサ (22) によ カコンデンサ (21) の影響は無視できる。

一方、受信時には、Ec = \*0 \* であり、ダイオード (16) 。 (17) がオフとなるので、アンテナ(3)からの受信信号は、ストリップライン (14) +コイル (15) のラインを通じて受信回路(4)に供給され、受償が行われる。

そして、このとき、アンテナ(3)にフィルタ (12) が接続されているが、ダイオード (11) がオフなので、コンデンサ (21) の容量を選定しておくことにより、アンテナ(3)からフィルタ (12) を見た

ときのインピーダンスは無限大となり、フィルタ (12) は接続されていないのと等価になる。従っ て、フィルタ (12) の存在は問題にならない。

こうして、この考案によれば、受信時、アンテナ(3)からの受信信号が、ローパスフィルタ (12)を迎ることなく受信回路(4)に供給されるので、フィルタ (12) によるロスがなくなり、受信感度が向上する。

また、送信時における高硼被スプリアスはフィルタ (12) により除去でき、他の通信機に妨害を与えることがない。しかも、そのための構成は簡単であり、コストアップもほとんどない。

なお、上述において、素子 (21) のリアクタンスによっては、素子 (22) は不要である。また、素子 (21) のリアクタンスもフィルタ (12) の構成に対応して選定すればよい。

#### 考案の効果

受情感度を向上でき、送信時に凸調放スプリアスが送信されることもない。しかも、構成が簡単でローコストである。


# 公開実用 昭和60- 111149


図面の簡単な説明


第1図、第3関はこの考案を説明するための図、 第2関はこの考案の一例の投続図である。 ②は送信回路、例は受信回路である。

代理人伊施、真然

!:







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked	•
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	•
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
D omens	-

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.